




# GABINETE DE RECONSTRUÇÃO PÓS-CICLONE IDAI

## INQUÉRITO DE AVALIAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELO CICLONE - 2020

### HABITAÇÕES COM DANOS CAUSADOS PELO CICLONE (MICROBASE 15000): DISTRITO DE DONDO



- Em ruína
- Parcialmente destruída
- Não existe
- Totalmente destruída
- Agregados familiares de reserva
- Limite de provincia
- Limite de distrito
- Limite do Bairro/Localidade

- Estrada primaria
- Estrada secundaria
- Estrada terciaria
- Rio
- Linha da costa

- |              |             |                |
|--------------|-------------|----------------|
| 1 Canhandula | 4 Macharote | 7 Nhamainga    |
| 2 Thundani   | 5 Mafarinha | 8 Savane sede  |
| 3 Consito    | 6 Mandruze  | 9 Chinamacondo |

0 2 4  
KM

Geographic Coordinate System  
Datum: WGS1984  
Prime Meridian: Greenwich  
Angular Unit: Degree  
NSE, 2017

