




GABINETE DE RECONSTRUÇÃO PÓS-CICLONE IDAI
INQUÉRITO DE AVALIAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELO CICLONE - 2020
HABITAÇÕES COM DANOS CAUSADOS PELO CICLONE (MICROBASE 15000): DISTRITOS DE BUZI, BEIRA, NHAMATANDA E DONDO




● Em ruína ● Parcialmente destruída
● Não existe ● Totalmente destruída
● Agregados familiares de reserva

 Limite de província
 Limite de distrito
 Limite do Bairro/Localidade

Estrada primária
 Estrada secundária
 Estrada terciária
 Rio

Linha da costa



Geographic Coordinate System
 Datum: WGS1984
 Prime Meridian: Greenwich
 Angular Unit: Degree

